



Arbeitssicherheit
Brandsicherheit
Produktsicherheit

**Überbetrieblicher Sicherheitstechnischer Dienst
Partnerschaft Tenschert & Nowotnick**

ABP - PG Tenschert & Nowotnick - Hauptsitz
Brandtstraße 30 in 39114 Magdeburg

Stadt Tangerhütte
Bismarckstraße 5
39517 Tangerhütte

- Arbeitssicherheit
- Anlagensicherheit
- Brandschutz
- Sicherheitskoordination

**D-39114 Magdeburg
Brandtstraße 30
Telefon +49 170 82 1414 5**

**E-Mail info@abpmd.com
Internet www.abpmd.com**

Ihr Zeichen
...

Ihre Nachricht vom
...

Unser Zeichen
Wi

Ort, Datum
Magdeburg, 11.06.2021

Prüfung eines Spielplatzes am 07.06.2021

Ort: Kehnert Bertinger Str. 15

Grundlagen:

- DGUV Information 202-022 Außenspielflächen und Spielplatzgeräte
- DIN EN 1176 Spielplatzgeräte (Teil 1 bis Teil 6)
- DIN EN 1177 Stoßdämpfende Spielplatzböden
- DIN 18034 Spielplätze und Freiräume zum Spielen

Spielgeräte: ein Karrussell, eine Tischtennisplatte, zwei Holz Sitzgruppen, eine Hängewippe, ein Kletterturm mit Rutsche, ein Spielhaus, ein Federwippen (Hund), ein Federwippen (Pferd), ein Federwippen (Roller), eine Seilbahn, eine Spiellandschaft mit (Doppelschaukel, Kletternetz, Kletterseil und Reckstange), ein Spielschiff mit (Schaukel, Mastkorb, Podesten, Leiteraufstiege, Rutsche und Kletternetz)

Mängel:


1	<p>Die morschen / ausgebrochenen Holzbauteile des Kletterturms sind zu erneuern.</p> <p>Der Turm ist entsprechend instanzzusetzen.</p>	
---	--	---

Partner
Dipl.-Ing (FH) Michael Tenschert
Brandtstraße 30 in 39114 Magdeburg
Tel. +49 391-739 17 12
Fax +49 391-734 65 70
Mobil +49 171-759 24 00
E-Mail tenschert@abpmd.de

Rocco Nowotnick, B.Eng.
Heineweg 11 in 39291 Lostau
Mobil +49 170-821 50 24
E-Mail nowotnick@abpmd.com

Partnerschaftsregister
PR 207
Fachingenieure für
Arbeitsschutz
Steuernummer
102 172 31618
Ust.ID: DE184473647

Deutsche Bank MD
BLZ 810 700 24
Konto-Nr. 1467117
IBAN-Nummer:
DE55 810 700
240467117
BIC: DEUT DE DBMAG

2	<p>Die Rasenfläche im Bereich der Rutsche und des Zugangs zum Kletterturm muss wirksam gehalten werden.</p> <p>Momentan ist nicht überall Rasen mit ausreichender Stoßdämpfung vorhanden. (Rasen bis 1,50m Fallhöhe)</p> <p>Kann der Rasen im Fallraum (Fallhöhe >1m bis 1,50m) nicht dauerhaft erhalten werden, muss eine anderes stoßdämpfendes Material (z.B. Sand) verbaut werden.</p>	
3	<p>Die Balken der Schaukeln / Kletternetzstrecke sind von Pilz befallen und morsch. Die Balken sind zu erneuern.</p>	
4	<p>Der Abstand zwischen Sitzunterkante und Boden des Tellersitzes der Seilbahn muss unter Last mind. 40cm betragen.</p> <p>Zum Zeitpunkt der Prüfung berührte der Teller unter Belastung (83kg) den Boden.</p>	
5	<p>Das Spielschiff ist aufgrund starker Schäden und ausgebrochener, morscher, von Pilz befallener Holzbauteile nicht mehr sicher bespielbar.</p> <p>Vor weiterer Nutzung muss die gesamte Spielanlage generalüberholt werden.</p> <p>Rückbau empfohlen!!</p>	

		
6	<p>Im Laufbereich der Platten bestehen Stolperstellen durch teilweise beschädigte Platten.</p> <p>Der Boden im Spiel- und Laufbereich der Tischtennisplatte ist stolperfrei zu halten.</p>	
7	<p>Der fehlende Tellersitz ist zu ersetzen.</p>	

Partner

Dipl.-Ing (FH) Michael Tenschert
 Brandtstraße 30 in 39114 Magdeburg
 Tel. +49 391-739 17 12
 Fax +49 391-734 65 70
 Mobil +49 171-759 24 00
 E-Mail tenschert@abpmd.de

Rocco Nowotnick, B.Eng.
 Heineweg 11 in 39291 Lostau
 Mobil +49 170-821 50 24
 E-Mail nowotnick@abpmd.com

Partnerschaftsregister

PR 207
 Fachingenieure für
 Arbeitsschutz
Steuernummer
 102 172 31618
 Ust.ID: DE184473647

Deutsche Bank MD

BLZ 810 700 24
 Konto-Nr. 1467117
 IBAN-Nummer:
 DE55 810 700
 240467117
 BIC: DEUT DE DBMAG

8	Das bekletterbare Spielhaus ist verschlissen und muss rückgebaut oder generalüberholt werden.	
---	---	---

Mangelhafte Spielgeräte oder Bereiche sind bis zur abgeschlossenen Instandsetzung wirksam gegen eine mögliche Nutzung zu sperren.

Nach Abstellung der Mängel bestehen keine Bedenken gegen die Nutzung des Spielplatzes.

Die Sichtkontrollen sind wöchentlich durchzuführen. Eine Funktionskontrolle alle 1-3 Monate ist (durch z.B. Bauhof) durchzuführen und zu dokumentieren.

Winkler

Winkler (ABP)

Partner

Dipl.-Ing (FH) Michael Tenschert
 Brandtstraße 30 in 39114 Magdeburg
 Tel. +49 391-739 17 12
 Fax +49 391-734 65 70
 Mobil +49 171-759 24 00
 E-Mail tenschert@abpmd.de

Rocco Nowotnick, B.Eng.
 Heineweg 11 in 39291 Lostau
 Mobil +49 170-821 50 24
 E-Mail nowotnick@abpmd.com

Partnerschaftsregister

PR 207
 Fachingenieure für
 Arbeitsschutz
Steuernummer
 102 172 31618
 Ust.ID: DE184473647

Deutsche Bank MD

BLZ 810 700 24
 Konto-Nr. 1467117
 IBAN-Nummer:
 DE55 810 700
 240467117
 BIC: DEUT DE DBMAG